



compomac

via Bruno Buozzi, 6 - 40057 CADRIANO - Granarolo E.
(Bologna) Italy - tel. 051/765651 - fax 051/763120
E-Mail: info@compomac.it - Internet <http://www.compomac.it>

S.p.A.

FLEXSTEEL



FLEXSTEEL 1




Fig. 1

① Pacco lamellare
Discs pack

② Mozzo
Hub

③ Boccole di precisione
Precision Bushings

④ Vite ad alta resistenza
High resistance screws

⑤ Spaziatore
Spacer

⑥ MIDAS
CONEX SD

FLEXSTEEL 2




Fig. 2

FLEXSTEEL 2 + MIDAS + CONEX SD




Fig. 3

FLEXSTEEL: GIUNTI A GIOCO ZERO INTERAMENTE IN ACCIAIO

FLEXSTEEL è una serie di giunti che impiega come elemento di trasmissione un pacco di lamelle ① in acciaio armonico inossidabile. Due mozzi ② in acciaio al carbonio sono collegati al pacco lamellare da un sistema di boccole di precisione ③ e viti ad alta resistenza ④. Tale disegno consente una trasmissione del moto senza gioco e torsionalmente rigida ed una costruzione interamente in acciaio. La serie di giunti FLEXSTEEL è stata progettata con componenti modulari; offre quindi una larga flessibilità di impiego:

La serie FLEXSTEEL 1 (fig. 1) è disegnata con un solo pacco lamellare e due mozzi che consentono di compensare disallineamenti assiali e angolari, ma non radiali.

Questa serie garantisce la più elevata rigidità torsionale.

La serie FLEXSTEEL 2 (fig. 2) è disegnata con due pacchi lamellari, uno spaziatore ⑤ e due mozzi che consentono di compensare disallineamenti assiali, angolari e radiali.

La serie FLEXSTEEL 2 può essere fornita nelle diverse versioni che consentono ingombri assiali diversi.

FLEXSTEEL 2 può essere impiegato solo per montaggio orizzontale. Uno speciale supporto verticale può essere prodotto in caso di montaggio verticale o inclinato.

Le due serie FLEXSTEEL 1 e FLEXSTEEL 2 possono essere fornite nelle versioni FLEXSTEEL + MIDAS o CONEX SD, raccomandate per una trasmissione veramente senza gioco.

FLEXSTEEL: I VANTAGGI DEL SISTEMA

- 1) Gioco zero: è una caratteristica fondamentale per impiego su macchine a funzionamento sincrono o su movimenti con frequenti partenze, arresti, inversioni o in tutte le applicazioni ove il controllo di posizione nei due versi è essenziale per garantire la precisione del funzionamento. In tutte tali applicazioni è altamente raccomandabile la serie FLEXSTEEL + MIDAS o CONEX SD completa di calettatore.
- 2) Rigidità torsionale: Il disegno del pacco lamellare garantisce una elevatissima rigidità torsionale, caratteristica importante per applicazioni in macchine per imballaggio, servomotori, presse da stampa, avvolgitori, macchine utensili, macchine automatiche, automazioni.
- 3) Alte temperature: Compamac FLEXSTEEL è interamente in acciaio e quindi adatto a lavorare in ambienti ostili, con temperature fino a 240°C, come per esempio in applicazioni su pompe per liquidi ad alta temperatura.
- 4) Alte velocità: Compamac FLEXSTEEL è lavorato con strettissime tolleranze costruttive di concentricità e perpendicolarietà ed è quindi adatto per applicazioni ad alta velocità, anche in presenza di coppie irregolari; la velocità angolare è inoltre trasmessa senza variazioni.
- 5) Durata illimitata senza manutenzione: l'elemento elastico lamellare produce una distribuzione ottimale delle forze e le strette tolleranze di lavorazione eliminano ogni gioco; ciò comporta una lunghissima vita ed una usura quasi nulla dei giunti Compamac FLEXSTEEL. L'elasticità del pacco lamellare riduce inoltre la trasmissione di vibrazioni, salvaguardando e riducendo l'usura dei componenti. Non è inoltre necessario alcun periodico ingrassaggio del giunto.

Flexsteel è un componente che può essere installato solo in macchine conformi alle direttive EC.

Per prevenire danni a cose o persone:

- solo specialisti dovrebbero lavorare sui nostri giunti;
 - tutte le parti in movimento devono essere protette;
 - serraggi ripetuti possono diminuire l'effetto bloccante dei dadi, che vanno sostituiti quando necessario.
- Questa pubblicazione annulla e sostituisce ogni precedente edizione o revisione.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

FLEXSTEEL: BACKLASH FREE STEEL COUPLINGS

FLEXSTEEL is a series of couplings which uses a disc pack ① made of stainless steel as a drive element.

Two carbon steel hubs ② are connected to the discs pack by a system of micrometric precision bushings ③ and highly resistant screws ④. This design allows for a backlash free and torsionally stiff drive. In addition, the construction is 100% steel.

The FLEXSTEEL series of coupling has been designed with modular components.

Therefore it can be adapted for a wide number of uses:

The FLEXSTEEL 1 series (fig. 1) has been designed with a single disc pack and two hubs; it can be used to compensate for axial and angular, but not radial, misalignments. This series guarantees the highest torsional stiffness.

The FLEXSTEEL 2 series (fig. 2) has been designed with two disc packs, one spacer ⑤ and two hubs. It can be used to compensate for axial, angular and radial misalignments. The FLEXSTEEL 2 series can be supplied in several versions which allow for different axial dimensions.

FLEXSTEEL 2 can be used only to horizontal assembly.

A special vertical support may be produced in case of vertical or inclined mounting. Both series, FLEXSTEEL 1 and FLEXSTEEL 2, can be supplied in the versions FLEXSTEEL + MIDAS or CONEX SD, recommended for a drive completely free of backlash.

FLEXSTEEL: THE ADVANTAGES OF THE SYSTEM

- 1) No backlash: this is a fundamental characteristic for use on synchronous machines or for machines with frequent starts, stops and reversing or for all applications where the position control in both directions is essential to guarantee the accuracy of the operation. For all of these applications, we highly recommend the use of the FLEXSTEEL + MIDAS or CONEX SD series, which comes with a clamping element.
- 2) Torsional stiffness: the design of the disc pack guarantees high torsional stiffness, an important characteristic for applications on packaging machines, servomotors, printing presses, winders, machine tools and automations.
- 3) High temperatures: Compamac FLEXSTEEL is 100% steel made and is therefore suitable for use in difficult environments, with temperatures up to 240°C, in applications on high temperature liquid pumps, for example.
- 4) High speeds: Compamac FLEXSTEEL is machined with very close manufacturing tolerances for concentricity and perpendicularity and is therefore suitable for high speed applications, even in the presence of irregular torques; in addition, the angular velocity is accurately transmitted.
- 5) Long, maintenance-free life: the membrane element produces a perfect force distribution and the close manufacturing tolerances eliminate all backlash. This gives Compamac FLEXSTEEL couplings a very long life and ensures there is almost no wear. The flexibility of the discs pack also reduces the transmission of vibrations through the drive, which safeguards it and reduces its wear. Furthermore, it is not necessary to lubricate or clean the coupling.

Flexsteel is a component which can be installed only onto machines in conformity to the existing EC directives.

To prevent damages to people or to machinery:

- only specialists should work on our units;
 - all the moving parts must be covered;
 - repeated tightening may decrease the locking effect of the hexagon nuts: replace them when necessary.
- This publication cancels and replaces any previous edition and revision. We reserve the right to implement modifications without notice.

SELEZIONE GRANDEZZA GIUNTO FLEXSTEEL

Per effettuare una corretta selezione del giunto FLEXSTEEL occorre prima calcolare il fattore di servizio f_s e poi dividere la coppia nominale di FLEXSTEEL (vedi valore T nella tabella dei dati tecnici) per il coefficiente di servizio. La coppia trasmessa deve essere sempre inferiore a $\frac{T}{f_s}$. Il fattore di servizio f_s tiene conto dei disassamenti degli alberi (f_1), del tipo di macchina operatrice (f_2), del fattore di temperatura (f_3), così che $f_s = f_1 \times f_2 \times f_3$ (vedi paragrafi seguenti).

DISALLINEAMENTI E FATTORE DI DISALLINEAMENTO f_1

I disallineamenti massimi nella tabella dei dati tecnici non possono coesistere contemporaneamente, e così la presenza di un disallineamento assiale Δ_{ax} riduce le possibilità di disallineamento radiali Δ_{rad} e angolari Δ_{ang} secondo la tabella (fig. 4). Il disallineamento angolare totale combinato Δ_{tot} è in funzione del disallineamento angolare Δ_{ang} e radiale Δ_{rad} degli alberi secondo il seguente calcolo:

$$\Delta_{TOT}[\circ] = \frac{\Delta_{ang}}{2} + \arctan \frac{\Delta_{rad}}{(H - B)}$$

i valori H e B [mm] sono riportati nella tabella delle dimensioni di ingombro. Il fattore di disallineamento f_1 è funzione di Δ_{TOT} secondo il diagramma di (fig. 5).

FATTORE DI CARICO f_2 per macchine operatrici azionate da motori elettrici o idraulici, turbine a vapore o a gas.

MACCHINA OPERATRICE / OPERATING MACHINE	fattore di carico f_2 load factor f_2	MACCHINA OPERATRICE / OPERATING MACHINE	fattore di carico f_2 load factor f_2
Agitatori e centrifughe per ind. chimica: bassa inerzia, liquidi leggeri <i>Agitators and centrifuges for the chemical industry: low inertia and light liquids</i>	1.1	Macchine lavorazione carta e macchine tessili <i>Paper machines and textile machines</i>	2.0
Agitatori e centrifughe per ind. chimica: alta inerzia, materiali semiliquidi <i>Agitators and centrifuges for the chemical industry: high inertia or semi-liquid materials</i>	1.75	Macchine per legno / Woodworking machines	1.5
Colate continue, laminatori, trafile <i>Continuos casting, shears, wire drawings</i>	2.5	Macchine utensili: azionamenti principali / Machine tools: main drives	1.75
Compressori centrifughi, turbocompressori <i>Centrifugal compressors, turbo compressors</i>	1.5	Macchine utensili: azionamenti ausiliari / Machine tools: auxiliary drives	1.1
Compressori a pistone / Reciprocating compressors	2.5	Montacarichi e gru / Elevators and cranes	2.0
Estrusori e mescolatori per materie plastiche <i>Extruders and mixers for plastic materials</i>	1.75	Mulini / Mills	2.5
Forni rotanti / Rotating ovens	2.0	Nastri trasportatori / Conveyors	1.5
Frantumatori da miniera / Mining crushers	3.0	Pompe centrifughe: bassa inerzia, e liquidi leggeri <i>Centrifugal pumps: low inertia and light liquids</i>	1.1
Generatori per saldatura / Welding generators	1.75	Pompe centrifughe: alta inerzia, e materiali semiliquidi <i>Centrifugal pumps: high inertia or semi-liquid materials</i>	1.75
Generatori servizio continuo / Generators, continuos duty	1.1	Pompe a pistoni / Reciprocating pumps	2.5
Impastatrici e lavatrici / Rolling and washing machines	1.75	Pompe a ingranaggi / Gear pumps	1.5
Macchine confezionateci e imbottigliatrici / Packaging and bottling machines	1.5	Presse / Presses	3.0
Macchine per lavorazione ceramica / Ceramic machines	2.5	Ventilatori bassa inerzia / Blowers: low inertia	1.1
		Ventilatori alta inerzia, torri di raffreddamento <i>Blowers: high inertia, cooling towers</i>	2.0

Il fattore di carico f_2 deve essere aumentato:

- f_2+1 per macchine azionate da motori a combustione con 4 o 5 cilindri.
- $f_2+0.5$ per azionamenti con motori a combustione con 6 cilindri o con turbine idrauliche, o con coppie di spunto > 2.
- applicazioni con alti picchi di coppia ripetitivi:
 - carico unidirezionale: $T >$ Coppia di picco
 - carico alternato: $T > 1.5 \times$ Coppia di picco.

FATTORE DI TEMPERATURA f_3

I giunti FLEXSTEEL sono insensibili alla temperatura fino a 160°C: per temperature più elevate bisogna tenere conto di un fattore di temperatura f_3 (fig. 6).

FLEXSTEEL COUPLING SIZE SELECTION

To select a FLEXSTEEL coupling correctly, first find the correct service factor (f_s) and then divide the FLEXSTEEL nominal torque (see T value on the technical data table) by the service factor. The transmitted torque must always be less than $\frac{T}{f_s}$. The f_s service factor accounts for the shaft misalignment (f_1), the type of operating machine (f_2), and the temperature factor (f_3), so that $f_s = f_1 \times f_2 \times f_3$ (see the paragraphs below).



MISALIGNMENTS AND THE MISALIGNMENT FACTOR f_1

The maximum misalignments in the technical data table cannot co-exist at the same time. Therefore, the presence of an axial misalignment Δ_{ax} reduces the possibility of offset misalignment Δ_{rad} and angular misalignment Δ_{ang} , as in the table (fig. 4). The combined total angular misalignment Δ_{tot} is a function of the angular misalignment Δ_{ang} and offset misalignment Δ_{rad} of the shafts, according to the following formula:

$$\Delta_{TOT}[\circ] = \frac{\Delta_{ang}}{2} + \arctan \frac{\Delta_{rad}}{(H - B)}$$

The values H and B [mm] are given in the overall dimensions table. The misalignment factor f_1 is a function of Δ_{TOT} as in the diagram (fig. 5).

LOAD FACTOR f_2 for machines operated by electric or hydraulic motors, or steam or gas turbines.





Equilibratura

La classe di equilibratura dei componenti di serie è Q 6,3 - VDI 2060 velocità medie. L'equilibratura è raccomandata solo oltre le curve di velocità di figura 7 e 8.

Balancing

The balancing class of the standard elements is Q 6,3 - VDI 2060 medium speeds. Balancing is recommended only over speed curve of figure 7 and 8.



FLEXSTEEL Dati tecnici - Technical data

grandezza size	FLEXSTEEL 1				FLEXSTEEL 2										
	pacco lamellare singolo - single spring pack				pacco lamellare doppio - double spring pack										
	coppia nominale nominal torque	coppia serraggio viti Screws tightening t.	velocità massima max speed		disallineamento misalignment			inerzia inertia	rigidità torsionale torsional stiffness	lunghezza distanziale spacer length	disallineamento misalignment				
	T*	Ts	V**		Δ rad mm	Δ ax ± mm	Δ ang [°]	J Kg m ²	Ck 10 ⁶ Nm/rad	H mm	Δ rad mm	Δ ax ± mm	Δ ang [°]	J Kg m ²	Ck*** 10 ⁶ Nm/rad
40	12	2.5	10000	0	0.4	0.75	0.00007	0.0019	16 26		0.2 0.3	0.8	1.5	0.0001 0.0001	0.0009 0.0009
53	70	6	10000	0	0.4	0.75	0.00009	0.0510	30 39		0.3 0.3	0.8	1.5	0.0002 0.0003	0.0266 0.0265
72	170	8	8400	0	0.5	0.75	0.00048	0.0640	31.2 60 100 140		0.3 0.7 1.2 1.4	1.1	1.5	0.0007 0.0015 0.0019 0.0023	0.0328 0.0324 0.0320 0.0316
89	320	14	6800	0	0.6	0.75	0.00163	0.2480	37.6 70 80 100 140		0.4 0.8 0.9 1.2 1.7	1.2	1.5	0.0030 0.0055 0.0057 0.0062 0.0072	0.1317 0.1292 0.1285 0.1270 0.1243
118	750	31	5400	0	0.8	0.75	0.00608	0.4510	46.3 100 140 180		0.5 1.2 1.7 2.2	1.6	1.5	0.0125 0.0200 0.0230 0.0259	0.2350 0.2317 0.2293 0.2269
142	1350	62	4600	0	1	0.75	0.01375	0.9403	55 100 140 180		0.7 1.1 1.7 2.2	2.1	1.5	0.0292 0.0466 0.0530 0.0594	0.4940 0.4941 0.4884 0.4828
168	2400	110	3800	0	1.2	0.75	0.03513	1.8199	63.3 100 140 180		0.7 1.1 1.7 2.2	2.5	1.5	0.0679 0.1075 0.1204 0.1332	0.9546 0.9531 0.9450 0.9371
200	4000	180	3400	0	1.4	0.75	0.08385	4.0425	71.8 140 180		0.7 1.6 2.2	2.8	1.5	0.1635 0.2627 0.2877	2.1522 2.1508 2.1317
238	6500	280	3000	0	1.7	0.75	0.232	5.8430	140 180		1.6 2.1	3.4	1.5	0.6216 0.6752	3.4953 3.4538
239	8500	360	3000	0	1.7	0.75	0.245	7.435	142.4 182.4		1.6 2.1	3.4	1.5	0.6565 0.7131	4.4485 4.3958

* Flexsteel può accettare almeno 1,75 volte la coppia nominale per brevi periodi di sovraccarico. - Flexsteel allows at least 1,75 times the nominal torque for short periods of time.

** vedi fig. 7, 8 pag. 3 - see fig. 7, 8 page 3

*** angolo di torsione - torsional angle $[^{\circ}] = \frac{180}{\pi} \cdot \frac{T}{Ck}$

H
fornibile fino a 3000 mm. su richiesta
available up to 3000 mm. upon request

FLEXSTEEL Montaggio e istruzioni operative Mounting and operating instructions

La piena coppia di serraggio delle viti deve essere raggiunta in più stadi con una chiave dinamometrica e controllata dopo alcune ore di servizio, secondo i valori di catalogo per il giunto e per i calettatori.


The full screws tightening torque must be set by a torque wrench in further steps and checked after some service hours, according to the catalogue values for the couplings and clamping elements.

A fine montaggio controllare la misura B a alberi allineati, per evitare pretensionamenti assiali del pacco lamellare.

After mounting the dimension B must be kept with aligned shafts in order to prevent disc pack axial pre-tensioning.

Chiave dinamometrica serraggio dado.
Nut tightening open-end torque wrench.

SERRAGGIO PREFERENZIALE PREFERENTIAL TIGHTENING




Chiave bloccaggio vite.
Screw blocking allen spanner.

Evitare la torsione del pacco lamellare durante il serraggio delle viti!
Avoid the twisting of the disc pack when tightening the screws!

SERRAGGIO ALTERNATIVO ALTERNATIVE TIGHTENING


Chiave dinamometrica serraggio vite.
Screw tightening torque wrench.




Non lubrificare
Grease free

Lubrificare Greased


Lubrificare Greased




Misura dei disallineamenti;
assiale, radiale, angolare.
How to measure: axial, offset,
angular misalignments.
















Tolleranza di perpendicolarità
e concentricità sull'alesaggio.
Bore permissible maximum runout.



Montaggio con mozzi esterni e con mozzi interni + distanziale (quando richiesto).
Mounting with outside and internal hubs + spacer (when required).





FLEXSTEEL

Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions

grand. size	A mm	A ₁ mm	A ₂ mm	B mm	C mm	pre foro pre bore D mm	foro max. max bore				E mm	E ₁ mm	F mm	F ₁ mm	G mm	W mm	Y mm	lung. distanziale spacer lenght H mm	H fornibile fino a 3000 mm. su richiesta available up to 3000 mm. upon request	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
							D ₁ ^{**} mm	D ₃ ^{**} mm	D ₄ mm	D ₅ mm													
40	17	—	—	2.9	40	6	18*	—	—	—	15	26	—	—	16	4	5	—	16 26	37.0	50 60	—	—
53	24.5	—	—	6.9	53	6	24*	—	—	—	20	19	32.5	—	—	5	5	9	— 30 39	55.9	79 88	—	—
72	39.5	39.5	35 39.5 39.5	7.5	72	10	35	28*	—	30	25	47	37	43	25	5	8	14	31.2 60 100 140	86.5	110.2 139 179 219	105 145 185	70 110 150
89	45	45 45 45 45 45	40 45 45 45 45	8.8	89	14	50*	35	—	42	35	62.5	48	53	31	8	8.5	16	37.6 70 80 100 140	98.8	127.6 160 170 190 230	123 133 153	86 96 116 156
118	55	55 55 55 55	55	10.4	118	15	65	50	—	60	45	82	64	67	40	10	11	20	46.3 100 140 180	120.4	156.3 210 250 290	165 205 245	120 160 200
142	60	60 60 60	58 60 60	12	142	19	75	60	75	60	60	98	77	82	47	11	—	—	55 100 140 180	132	175 220 260 300	171 211 251	122 162 202
168	75	75 75 75	60 75 75	13	168	25	90	70	90	60	—	118	90.5	94	55	14	—	—	63.3 100 140 180	163	213.3 250 290 330	189 229 269	128 168 208
200	90	90 90	83 90	15	200	30	110	90*	100	60	—	141	114	108	64	16	—	—	71.8 140 180	195	251.8 320 360	246 286	172 212
238	125	125	104	20.8	238	36	120	100	125	—	—	169	135	—	81	18	—	—	140 180	270.8	390 430	283 323	216
239	125	125	104	22	238	36	120	100	125	—	—	169	135	—	81	18	—	—	142.4 182.4	272	392.4 432.4	285.4 325.4	218.4

*D₁, D₃ max. con sede chiavetta secondo DIN-6885/3*D₁, D₃ max with keyway according to DIN-6885/3** I fori massimi D₁ e D₃ possono essere usati solo per carico uniforme. Per servizi medi e pesanti, alesaggio max.: D₁ = $E / 1.45$, D₃ = $E_1 / 1.45$ ** Use maximum bores D₁ and D₃ only for Uniform Load. For Medium-Heavy Duty Class, Maximum bore:

Forme standard disponibili - Standard types available

grandezza size	A	B	E	F	G	H	L	M	N	P
40	X	X	—	—	—	—	—	X	X	X
53	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X
72	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X
89	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X
118	X	X	X	X	—	—	X	X	X	X
142	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
168	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
238 - 239	X	X	X	X*	X	X	—	—	—	—

*disponibile solo con spaziatore 180 - *available only with spacer 180

Tipo Type N-P Diam. alesaggi disponibili (mm) / coppie (Nm) trasmiss. senza chiavetta Available bore sizes (mm) / transmissible torque (Nm) without keyway

grand. size	8	10	11	12	14	15	16	18	19	20	22	24	25	28	30	32	35	38	40	42	45	45	45	45	60	M Ts Nm
40	9	12	12	12																						4 5.2
40					12	12																			3 2.6	
53					35	38	41	46	49	52															4 5.2	
72					65	75	90	100	115	140	170	180													6 17	
89								120	150	180	210	250	300	350	360										8 41	
118															360	420	490	550	650	790	790					10 83
142																										10 83

FLEXSTEEL + CONEX SD Tipo - Type G-H Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions

grandezza size	M mm	D ₄ mm	N mm	P mm	R mm	S mm	M mm	Ts Nm
142+SD 90	90	65 70 75	155	69.5	45	39	8	30
168+SD 90	90	65 70 75	155	76	45	39	8	30
168+SD 115	115	80 85 90	188	87.5	57	50	10	59
200+SD 90	90	65 70 75	155	82.5	45	39	8	30
200+SD 115	115	80 85 90	188	97	57	50	10	59
200+SD 130	130	90 95 100	215	97	59	52	10	59
238+SD 130	130	90 95 100	215	132	59	52	10	59
238+SD 155	155	105 110 115	265	133	70	62	12	100
238+SD 165	165	115 120 125	290	135	78	68	16	250

Ts Coppia di serraggio viti del calettatore (Nm)
Clamping element screws tightening torqueT Coppia trasmissibile con coppia di serraggio viti Ts (Nm)
Torque transmissible with tightening torque Ts

FLEXSTEEL + MIDAS Tipo - Type L-M Dimensioni d'ingombro - Overall dimensions

grand. size	D ₅ mm	U mm	U ₁ mm	V mm	X mm	P ₁ mm	P ₂ mm	T mm	Z mm	H mm	L ₄ mm	L ₅ mm	M mm	Ts Nm	
53+2614	11-12-14 15-16-18 19-20	25.5	25.5	14	13.5	29.5	29.5	40.5	42	30 39	57.9	81 90	4	5	
72+2614	11-12-14 15-16-18 19-20	25	25	14	13.5	29	29	40.5	42	31.2 60 100 140	57.5	81.2 110 150 190	4	5	
72+3814	19-20-22 24-25-28 30-32-30	33	33	14	19	39	39	57	58	31.2 60 100 140	73.5	97.2 126 166 206	6	17	
89+3827	19-20-22 24-25-28 30-32-30	44.5	44.5	27	19	50.5	50.5	57	58	37.6 70 80 100 140	97.8	126.6 159 189 229	6	17	
89+5227	24-25-28 30-32-35 38-40-42	44.5	44.5	26.5	19	50.5	50.5	70.5	72	37.6 70 80 100 140	97.8	126.6 159 189 229	6	17	
118+5614	32-35-38 40-42-45 48-50	35	35	16.5	18.5	41	41	74	80	46.3 100 140 180	76.4	116.3 170 210 250	6	17	
118+7027	55-60	44	44	27	19	50	50	89.5	92	46.3 100 140 180	98.4	134.3 188 228 268	6	17	
142+5227	24-25-28 30-32-35 38-40-42	45.5	30	26.5	19	51.5	36	70.5	72	55 100 140 180	103	115 160 200 240	6	17	
142+7237	28-30-32 35-38-40 42-45-48 50-55-60	59.5	59.5	36.5	23	67.5	67.5	96.5	98	55 100 140 180	131	174 219 259 299	8	41	
168+7237	28-30-32 35-38-40 42-45-48 50-55-60	37	37	36.5	23	67.5	45	96.5	98	63.3 100 140 180	132	137.3 174 214 254	8	41	
200+7237	28-30-32 35-38-40 42-45-48 50-55-60	39	39	36.5	23	67.5	47	96.5	98	71.8 140 180	134	149.8 218 258	8	41	
MIDAS® CALETTATORI - CLAMPING ELEMENTS															
2614	D ₅ T mm	11	12	14	15	16	18	19	20						
3814	D ₅ T mm	19	20	22	24	25	28	30	32						
3827	D ₅ T mm	19	20	22	24	25	28	30	32				</td		